

TB2 ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą ul. Dolinna 27
94-111 Łódź

DOKUMENT WYJAŚNIAJĄCY

do Karty Aktualizacji nr 3/2025

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Przedmiot i przyczyna zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 3/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują wprowadzenie do IRiESD postanowień odnoszących się do interwencyjnej dostawy mocy czynnej.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „*Karta Aktualizacji nr 3/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej*”.

2. Przyczyna zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 3/2025 IRiESD wynikają z zasadności wprowadzenia dla OSD nowych narzędzi, których wykorzystanie ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. Podmiotami, które będą mogły realizować poszczególne usługi wskazane w pkt 1 powyżej, będą podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej OSD, określone w stosownych zapisach IRiESD (wprowadzonych Kartą aktualizacji nr 3/2025 IRiESD).

3. Planowana data wejścia w życie aktualizacji

Data zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr 3/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przez Zarząd TB2 Energia Sp. z o.o. Sp. k.